

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Restauração FORRO da nave	Montagem de andaimes	Andaimes montados na nave	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Mapeamento e numeração das tábuas	55 tábuas numeradas	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Desmonte das tábuas	Forro desmontado	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Transporte das tábuas para ateliê de restauro	Tábuas transportadas - integridade das peças na chegada	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Transposição e imunização do suporte	Suporte imunizado	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Emassamento e nivelamento; Reintegração cores	Tábuas do forro com pintura restaurada	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Embalagem para transporte de retorno	Tábuas transportadas - integridade das peças na chegada	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Montagem andaimes para recolocação das tábuas	Andaimes montados na nave	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Refixação das tábuas no local respeitando a numeração e acabamentos	Forro recolocado	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Submissão do projeto ao IPHAN	Projeto do IPHAN e aprovação	Relatório técnico e parecer do IPHAN

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Restauração PISO da capela-mor, nave e átrio	Mapeamento e numeração das campas	Campas numeradas	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Remoção das campas	Piso removido	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Limpeza superficial, Embalagem para transporte e transporte.	Campas prontas para transporte e campas transportadas.	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Remoção das áreas danificadas; Colagem das rachaduras; Complementações das perdas; Consolidação das fendas; Recomposição com madeira do fundo das campas	Campas do piso recuperadas	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Imunização preventiva	Campas imunizadas	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Remoção da cera atual; Aplicação de líquido selador; Aplicação de cera líquida	Campas enceradas.	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Embalagem para transporte de devolução	Campas prontas para transporte	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Transporte	Peças transportadas - integridade das peças na chegada	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Restauração RETÁBULO	Higienização, imunização e desinfestação do suporte;	Suporte higienizado, imunizado e desinfestado para restauro	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Colagem das rachaduras; Refixação de peças soltas; Recomposição de áreas faltantes e consolidação do suporte	Suporte recomposto e consolidado	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Calafetação	Peças calafetadas	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Fixação da camada pictórica	Camada pictórica fixada.	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Remoção mecânica e limpeza química	Peças limpas	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Revisão da fixação da camada pictórica	Camada pictórica revisada.	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Emassamento e nivelamento de lacunas	Lacunas emassadas e niveladas.	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Reintegração cromática	Parte cromática reintegrada.	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Aplicação de nova camada de pintura em áreas de substituição do suporte	Pintura realizada.	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Aplicação de bolo armênio amarelo nos ornatos, frisos e cordões da parte inferior do retábulo.	Bolo armênio amarelo aplicado nos ornatos, frisos e cordões da parte inferior do retábulo	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
Aplicação de verniz de proteção	Verniz aplicado	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.	
Descupinização do suporte em madeira dos retábulos.	Mapeamento de pontos de cupins	Área mapeada	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Aplicação de soro por gotejamento	Soro aplicado.	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.
	Aplicação de bombas de pulverização	Áreas pulverizadas.	Relatório técnico fotográfico e emissão de ART ou RRT.