

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
acompanhamento de obra	Apoio Técnico-Administrativa e consultoria	Acompanhamentos de engenharia e consultoria	Vistorias e relatórios fotográficos
serviços preliminares	instalação de placa e almoxarifado	montagem do canteiro de Obras	Relatório técnico fotográfico e ART
Demolições e remoções	Remoção de telhas e alvenarias degradadas	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO E TELHAS RETIRADAS	Relatório técnico fotográfico e ART
	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHAS	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE	Relatório técnico fotográfico e ART
	DEMOLIÇÃO REBOCO OU EMBOÇO	DEMOLIÇÃO MANUAL DE REBOCO OU EMBOÇO	Relatório técnico fotográfico e ART
	BOTA FORA	REMOÇÃO DE DETRITOS REMANESCENTES DA DEMOLIÇÃO	Relatório técnico fotográfico e ART
REFORÇO ESTRUTURAL	REFORÇAR A ESTRUTURA E SUBSTITUIR PILARES E VIGAS PRÉ DETERMINADOS	REFORÇO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO	Relatório técnico fotográfico e ART
ALVENARIA	REBOCO E ALVENARIA	RECONSTRUÇÃO DAS PAREDES DEMOLIDAS E REBOCO NAS MESMAS	Relatório técnico fotográfico e ART
COBERTURA	TELHAMENTO	TELHAMENTO EM TELHA CERAMICA EM CAPA E CANAL, COLONIAL	Relatório técnico fotográfico e ART
	BEIRAL EM TABOA	TABOA APARELHADA E ACABADA	Relatório técnico fotográfico e ART
ANDAIME	FORNECIMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METALICO	ANDAIME METALICO INSTALADO	Relatório técnico fotográfico e ART
PINTURAS	PINTURA EM MADEIRA	PINTURAL ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA	Relatório técnico fotográfico e ART
	PINTURA EM ALVENARIA	PINTURA MANUAL COM TINTA MINERALIZADA	Relatório técnico fotográfico e ART
RECUPERAÇÃO DE ESQUADRIAS DE MADEIRA E PISO	RECUPERAÇÃO DO PISTO DE MADEIRA COM SUBSTITUIÇÃO DOS BARROTES DETERIORADOS	RECUPERAÇÃO DO PISTO DE MADEIRA	Relatório técnico fotográfico e ART
	RECUPERAÇÃO DE JANLEAS, PORTAS E SIMILARES	RECOMPOSIÇÃO DO MADEIRAMENTO DE ESQUADRIAS	Relatório técnico fotográfico e ART
DESMOBILIZAÇÃO	DESMOBILIZAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS	DESMONTAGEM DO CANTEIRO DE OBRAS	Relatório técnico fotográfico e ART