

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Fase I- Visitas periódicas	Visitas periódicas de monitoramento e orientação nas nascentes mapeadas.	Visitas de monitoramento das nascentes, para orientação e demandas solicitadas pelos proprietários.	Relatório com registro fotográfico; Apresentação de planilha com coordenadas geográficas de cada uma das visitas realizadas e pequena descrição da atual situação da nascente.
Fase II- Monitoramento	Medição de vazão de pontos da sub-bacia do Ribeirão Ipanema.	Medição em 10 pontos da sub-bacia, sendo 8 pontos córregos, a Calha Inicial e a Calha Final do Ribeirão Ipanema. As medições serão realizadas todos os meses, totalizando 12 medições.	Apresentação de relatórios de medição de vazão, com o cálculo da vazão, metodologia utilizada e fotos e breve discussão correlacionando com uso e ocupação do solo e volume pluviométrico.
	Monitoramento da qualidade da água	Realizar monitoramento da água nos 10 pontos dentro da BHRI (os mesmos pontos da medição de vazão) através de sonda multiparâmetros. Esse monitoramento será realizado todo mês, totalizando 12 monitoramentos .	Apresentação de relatórios com os dados obtidos pela sonda, registros fotográficos e breve discussão da qualidade da água correlacionando com fatores que podem influenciar nesta qualidade.