

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: SITUAÇÃO EMERGENCIAL IGREJA SANTA RITA DO SERRO/MG

Proponente: Mitra Arquidiocesana de Diamantina

Local: Serro

Responsável Técnico: Eduardo Santos

No dia 03 de setembro de 2024, a equipe do Semente, representada por Maria Letícia Ticle e Eduardo Santos, realizou uma visita técnica ao Serro, para acompanhar a entrega final das atividades do projeto *SITUAÇÃO EMERGENCIAL IGREJA SANTA RITA DO SERRO/MG*.



*Igreja Santa Rita do Serro
Autoria: Maria Ticle
Data: 03/09/2024*

A visita, realizada por membros da equipe de patrimônio da Plataforma Semente, representantes da Mitra Arquidiocesana de Diamantina, do IPHAN e da empresa Cantaria, que dará sequência às atividades de restauro¹, teve o intuito de acompanhar a entrega final das atividades previstas no projeto contemplado via Semente no âmbito do Programa Minas Para Sempre, que contempla a execução do reforço estrutural da igreja, bem como armazenamento do piso e das peças de revestimento dos esteios internos.



*Reforço estrutural externo.
Autoria: Eduardo Santos
Data:03/09/2024*




*Vista lateral da igreja com reforços estruturais
Autoria: Eduardo Santos
Data:03/09/2024*

Todas as atividades previstas para execução foram concluídas e vistoriadas pelo IPHAN, quais sejam: pesquisa arqueológica devidamente autorizada; montagem de canteiro de obras e instalação dos tapumes, que foram objeto de uma ação de educação para o patrimônio proposta e executada pelo escritório técnico do IPHAN no Serro; demolições de alvenarias, remoções de esquadrias, revestimentos e pisos para recuperação de esteios e madres; bota fora; escavação

¹ As obras de restauro não fazem parte do escopo do projeto executado via Plataforma Semente.

interna; emendas de madeira e execução de sapatas – armação e concretagem; recomposição de alvenarias.

Os representantes da Mitra explicaram que ocorrerá a restauração arquitetônica do bem e, por este motivo, foi solicitado que os rebocos externos que foram retirados não fossem recompostos, uma vez que essa atividade será executada durante o processo de restauração da igreja.



*Interior da igreja.
Autoria: Eduardo Santos
Data:03/09/2024*



*Reforço estrutural em esteio interno.
Autoria: Eduardo Santos
Data:03/09/2024*

O interior da igreja encontra-se sem os pisos internos, que foram armazenados para a execução das atividades de reforço estrutural, bem como os revestimentos dos esteios internos. Estes itens serão recolocados durante a restauração arquitetônica do bem.



*Equipes do Semente, Mitra, IPHAN e Cantaria
Autoria: Mitra Arquidiocesana de Diamantina
Data:03/09/2024*

Ao final da visita, concluiu-se que as atividades previstas no projeto foram concluídas de forma satisfatória.

Sem mais,

Belo Horizonte, 02 de outubro de 2024