

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Visita local	Inspeção das estações e pontos de interesse na região	Avaliar, localmente, as condições de instalação, operação e manutenção de, no mínimo, 1 estação, mensalmente, e obter informações adicionais	Relatório técnico e fotográfico
Coleta e Análise de dados	Obtenção de dados de vazões, de precipitações e níveis de poços piezométricos.	Obter dados de vazões e precipitações de pelo menos 8 estações estudadas e dos poços piezométricos de monitoramento de águas subterrâneas identificados.	Relatório técnico
	Análise dos dados	2 Análises estatísticas dos dados para verificação da situação atual e das séries históricas do rio.	Relatório técnico
Conclusão e Diagnóstico	Diagnóstico para alerta de risco hidrológico para a região	Elaboração de 1 diagnóstico	Diagnóstico apresentado
	Apresentação do diagnóstico	2 Reuniões de apresentação, 1 para o IGAM e 1 para o CBH Velhas	Lista de presença e Ata de Reunião