

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Instalações iniciais de obra.	Mobilização de equipe, administração local da obra e instalação de placa de obra para identificação.	Local da obra montado e preparado conforme previsto em projetos e planilha orçamentária.	Diário de obras, relatório Técnico e fotográfico e planilha de medição. verificação de emissão de ART/RRT.
Instalações elétricas	Execução de instalações elétricas em toda a edificação, interna e externa, instalações luminotécnicas e elétrica para SPCI	Instalações executadas e concluídas conforme previstos em projetos, planilha orçamentária.	Diário de obras, relatório Técnico e fotográfico e planilha de medição, verificação de emissão de ART/RRT.
Instalação de SPCI - Sistema de prevenção de combate a incêndios	Instalação do Sistema de prevenção de combate a incêndios em todo o prédio, utilizando de alarmes, extintores, detectores, iluminação e sinalização de emergência, entre outros.	Instalações executadas e concluídas conforme previstos em projetos, planilha orçamentária.	Diário de obras, relatório Técnico e fotográfico e planilha de medição, verificação de emissão de ART/RRT.
	Vistoria do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais ao final da execução dos projetos para obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).	Obtenção do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB)	Documento comprobatório do AVCB emitido pelo Corpo de Bombeiros.
Limpeza da obra	Entrega final com limpeza e organização da edificação.	Limpeza permanente da obra.	Diário de obras, relatório Técnico e fotográfico e planilha de medição, verificação de emissão de ART/RRT.
Contratação	Emissão da Ordem de Serviços (OS).	Liberação da Ordem de Serviços (OS) para a empresa vencedora da licitação.	Ordem de Serviços (OS) assinada.