

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Interligação do Anel Hidráulico Pureza ao Fênix	Mobilizar canteiro e equipe de obra	Canteiro de obras mobilizado	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT
	Executar as escavação valas	Escavação de 5.415,10 m³ para assentamento da rede conforme projeto	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT
	Execução assentamento redes	4.635,75 metros de rede hidráulicas assentadas conforme projetos	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT
	reaterro e compactação de solo	Reaterro e compactação de 7.037,44 m³ de solo, utilizando 1ª categoria de material, executados conforme projetos	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT
	Realização a interligação da rede construída com a infraestrutura existente	Interligação da rede construída com a infraestrutura existente concluída	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT
	Realizar teste de comissionamentos das novas redes	Teste de comissionamento concluídos e redes operando conforme projetado	Relatório técnico fotográfico, laudo de funcionamento após teste de comissionamento
	Recompor pavimentação asfáltica necessária	Recomposição de 759 m³ de pavimentação asfáltica, incluindo recuperação de camadas como base, sub-base, leito e subleito, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Evento de Encerramento	Evento de encerramento e entrega da Obra a comunidade	Reuniao autoridades e lideranças para o termo de doação da obra	Relatório técnico fotográfico e lista de presença assinada.
Interligação do Anel Hidráulico Areão ao Milhão	Mobilizar canteiro e equipe de obra	Canteiro de obras mobilizado	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT
	Executar as escavação valas	Escavação de 6.618,44 m³ para assentamento da rede conforme projeto	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT
	Execução assentamento redes	1647,24 metros de rede hidráulicas assentadas conforme projetos	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT
	Reaterro e compactação de solo	Reaterro e compactação de 3016,04 m³ de solo, utilizando 1ª categoria tipo de material, executados conforme projetos	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT
	Realização a interligação da rede construída com a infraestrutura existente	Interligação da rede construída com a infraestrutura existente concluída	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT
	Realizar teste de comissionamentos das novas redes	Teste de comissionamento concluídos e redes operando conforme projetado	Relatório técnico fotográfico, laudo de funcionamento após teste de comissionamento
	Recompôr pavimentação asfáltica necessária	Recomposição de 553 m³ de pavimentação asfáltica, incluindo recuperação de camadas como base, sub-base, leito e subleito, conforme projeto.	Relatório técnico fotográfico, boletim de medição, emissão de ART/RRT