

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA

Projeto: Cercamento do monumento natural Lapa Nova de Vazante

Proponente: ADVAZ – Agência para o desenvolvimento local, integrado, e sustentável de Vazante-MG e região.

Local: Vazante – MG

Responsável Técnico: Carolina Rodrigues Bordignon

No dia 28 de novembro de 2023, no período da manhã, a Plataforma Semente, representada por Carolina Rodrigues Bordignon e Maria Leticia Ticle, participou da visita técnica ao Projeto *Cercamento do monumento natural Lapa Nova de Vazante*. Estavam presentes Ubirana Magela Rodrigues Ferreira, representante da ADVAZ e Gilberto dos Reis Ferreira - Gerente do Instituto Estadual de Florestas (IEF).

A equipe se encontrou no local onde o cercamento foi iniciado e percorreu todo o perímetro contemplado pela estrutura, totalizando aproximadamente 3.800 metros lineares de cerca instalada. Os postes de concreto têm 2,80 metros de altura, sendo que na ocasião da instalação, foram enterrados e afixados 80 centímetros na base, com altura final de 2 metros. Eles foram dispostos com um espaçamento de três metros, com uma camada superficial de rejeito, composta basicamente por pedra triturada, colocada em cada base. Esse rejeito tem a finalidade de impedir o crescimento de espécies vegetais, evitando manutenções futuras e alastramento de um possível incêndio para dentro da unidade de conservação (UC). Na área limítrofe com o perímetro urbano foram intercalados arames liso e farpado, com um espaçamento de aproximadamente 20 centímetros e mais espaçado do chão, para permitir a passagem de animais silvestres. Já nas áreas de mata, distantes do perímetro urbano, foram instalados apenas arame liso com espaçamento interno maior, a fim de proporcionar deslocamento dos animais que utilizam o local.

Ainda, foram instaladas 17 placas de sinalização, indicando que a UC é uma área de proteção integral e apresenta acesso restrito. As placas foram instaladas em locais estratégicos, como na divisa com as áreas urbanas, indústrias e até mesmo chácaras e áreas

domiciliares. Dessa forma, as placas vêm como um reforço de advertência para o cercamento e espera-se que a população respeite a entrada ao local.

Após monitoramento em campo, a equipe encontrou-se com Ubirana na sede da ADVAZ. Então foi realizada uma reunião sobre o desenvolvimento do projeto e também aproveitou-se a oportunidade para sanar algumas dúvidas referentes aos relatórios técnicos e financeiros que devem ser apresentados ao final do projeto.



Cerca instalada
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 28/11/2023



Cerca instalada
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 28/11/2023



Cerca instalada
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 28/11/2023



Equipes percorrendo o perímetro de instalação da cerca.
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 28/11/2023



Placa de sinalização instalada – limite com perímetro urbano
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 28/11/2023



Placa de sinalização instalada – limite com indústria
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 28/11/2023



Placa de sinalização instalada – limite com área domiciliar
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 28/11/2023



Postes afixados com disposição de rejeitos
Autoria: Carolina Rodrigues Bordignon
Data: 28/11/2023

Com a visita, foi possível observar que todas as atividades do projeto foram concluídas dentro do prazo previamente estabelecido e o mesmo foi encerrado.

Belo Horizonte, 05 de janeiro de 2023.