

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Instalações Iniciais da Obra	Mobilização da obra, montagem do canteiro de obras, instalação do tapume e colocação da placa da obra.	Canteiro de obras montado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Estrutura	Execução de fundações na cafeteria	fundação da cafeteria executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de pilares e vigas na cafeteria	Pilares e vigas executados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de laje na cafeteria	Laje executada conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Cobertura	Reforma do telhado do mirante, troca de engradamento em madeira e substituição de telhas.	Telhado do mirante executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Alvenarias	Execução e acabamento de novas alvenarias banheiro e cafeteria	Execução de novas alvenarias conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Impermeabilização das alvenarias dos banheiros.	Banheiros impermeabilizados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Impermeabilização de lajes e do terraço descoberto.	Terraço e lajes impermeabilizados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Restauração das alvenarias da edificação tombada.	Restauração das alvenarias da edificação tombada conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Pisos	Execução de pisos de ladrilho hidráulico, na varanda e no imersão 2	Pisos em ladrilho hidráulico executados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Execução de piso em assoalho de madeira no mirante	Assoalho de madeira executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Restauração dos pisos em ladrilho hidráulico na varanda e da imersão 02	Pisos em ladrilho hidráulico restaurados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Restauro da escada existente.	Escada restaurada conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Forros	Execução de forro de gesso nos banheiros,	Forro de gesso executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Esquadrias, Serralheria, Louças e Metais	Instalação de Guarda-corpo, corrimão e acessórios em metal.	Esquadrias, serralherias e acessórios instalados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Instalação de louças e metais conforme Planilha Orçamentária e Projetos.	Instalação de louças e metais nos banheiros conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Instalações Elétricas	Instalações elétricas executadas em toda edificação.	Instalações elétricas executadas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Instalações Hidráulicas	Instalações hidrossanitárias e de esgoto executadas em toda edificação.	Instalações hidrossanitárias e de esgoto executadas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Pinturas	Alvenarias novas rebocadas, tratadas e pintadas nos banheiros e cafeteria	Pintura das paredes novas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Restauração - Tratamento da alvenaria e Pinturas nas paredes existentes.	Restauração - Tratamento da alvenaria e Pinturas nas paredes existentes, conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT
	Pintura do teto em todos ambientes exceto cafeteria	Teto dos ambientes pintados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT
	Pintura dos pilares e vergas de madeira.	Pintura dos pilares e vergas de madeira, conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT
Esquadrias	Instalação de esquadrias novas, na area ultiuo 02, mirante 02 , imersão 02 e cafeteria.	Instalação de novas esquadrias metálica na cafeteria e mirante conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT
	Reconstrução das esquadrias para os ambientes salas de muitiuo.	Esquadrias reconstruídas e instaladas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Restauração das esquadria nos ambientes imersão 2 e salas multiuso	Esquadrias restauradas conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Instalação de novas esquadrias metálica na cafeteria e mirante	esquadrias novas no mirante e na cafeteria conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Luminotécnico	Execução das instalações luminotécnicas internas e externas.	Luminotécnico executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.

Fase	Atividades	Meta	Meios de verificação
Sistema de Combate a Incêndio	Sistema de Combate a Incêndio executado em toda edificação.	Sistema de Combate a Incêndio executados conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Acessibilidade	Instalação de Plataforma elevatória acesso do sub solo ao térreo	Plataforma elevatória instalada conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
	Instalação de Elevador acesso do térreo para o terraço	Elevador instalado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.
Paisagismo	Execução de jardins e plantio de mudas na área externa da edificação.	Paisagismo executado conforme serviços listados no projeto e planilha orçamentária.	Diário de Obras, Relatório técnico e fotográfico, Planilha de medição, ART/RRT.